

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9619-1999

工业锅炉胀接 技术条件

Specifications for industrial boiler tube expansion technology

1999-08-06 发布

2001-01-01 实施

前 言

本标准是对 ZB J98 001-87《工业锅炉胀接技术条件》进行的修订。

本标准主要修订内容如下:

- 1 ZB J98 001—87 标准 2.3 中管端的退火要求改为按现行《蒸汽锅炉安全技术监督规程(96 版)》第 125 条條改。
- 2 ZB J98 001-87 标准 3.5 中胀管率计算公式按现行《蒸汽锅炉安全技术监督规程(96 版)》第 126 条修改。
 - 本标准自实施之日起,同时代替 ZB J98 001-87。
 - 本标准由全国锅炉标准化技术委员会提出并归口。
 - 本标准由上海工业锅炉厂和上海工业锅炉研究所负责起草。
 - 本标准主要起草人: 薛怀仁、叶勉。
 - 本标准委托上海工业锅炉研究所负责解释。

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 9619-1999

工业锅炉胀接 技术条件

代替 ZB J98 001-87

Specifications for industrial boiler tube expansion technology

1 范围

本标准规定了工业锅炉胀接设备、胀前准备、胀接及检查等技术要求。 本标准适用于额定工作压力不大于 2.5 MPa 以水为介质的固定式锅炉。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 699-1988 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件

JB/T 1611-1993 锅炉管子制造技术条件 IB/T 1612-1994 锅炉水压试验技术条件

3 胀接设备

- 3.1 制造胀管器的材料应符合下列规定。
- ~3.1.1 壳体材料应符合 GB/T 699 的规定。
- 3.1.2 胀杆及滚柱材料应符合 GB/T 1298 的规定。
- 3.1.3 制造胀管器的材料应具有完整的材料质量证明书。
- 3.2 胀管器的胀杆及滚柱的工作表面粗糙度不大于 1 - 25 ,胀杆的锥度应在 $1:20\sim1:40$ 之间,滚柱的锥度应在 $1:40\sim1:80$ 之间。
- 3.3 胀管器的滚柱工作表面硬度不低于 HRC 52, 胀杆工作表面硬度应比滚柱工作表面硬度高 HRC 6~10。
- 3.4 胀管器的胀杆全长直线度不大于 0.1 mm。
- 3.5 胀管器壳体上滚柱巢孔中心线应与壳体的轴心线倾斜,其夹角 α 为 1°~2°(图 1),同一胀管器各巢孔的倾斜应一致,巢孔锥度应与滚柱锥度相匹配。




图 1

- 3.6 胀管器的滚柱数量不宜少于 4 个。
- 3.7 出厂胀管器盖板上应有产品规格的钢印,并附有产品质量证明书等技术文件。

3.8 胀管设备转速一般不得超过 60 r/min。

4 账前准备

- 4.1 胀接管子在装配之前应进行逐根复查,并符合下列要求:
- 4.1.1 管子外表不得有重皮、裂纹、压扁等缺陷、胀接管端不得有纵向刻痕,如有横向刻痕、麻点等缺陷时,缺陷深度不得超过管子公称壁厚的10%。
- 4.1.2 胀接管端的外径和壁厚偏差应符合 GB 3087 的规定。
- 4.1.3 账接管子的制造偏差应符合 JB/T 1611 的规定。
- 4.2 胀接管端的端面倾斜度△f(图 2)应不大于管子公称外径的 1.5%, 且最大不得超过 1 mm。




图 2

- 4.3 账接管子材料宜选用低于管板硬度的材料,若管端硬度大于管板硬度时,应进行退火处理。
- 4.4 胀接管端退火时,应符合下列要求。
- 4.4.1 管端的退火应缓慢升温,退火温度应控制在 600~650℃之间,保温 10~15 min。
- 4.4.2 管端退火不得用煤炭作燃料直接加热,退火长度不应小于 100 mm。
- 4.4.3 退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施。
- 4.4.4 退火温度应有仪表显示或监测。
- 4.5 胀接管端的清理应符合下列要求。
- 4.5.1 胀接管端的表面应均匀地打磨至显出金属光泽,打磨长度不得小于 50 mm。打磨后的管子表面不得有起皮、凹痕、裂纹和纵向沟槽等缺陷。
- 4.5.2 胀接管端的毛刺、污垢和铁锈应清理干净。管端内表面应无铁屑等杂物。
- 4.6 胀接管孔的质量应符合下列要求。
- 4.6.1 胀接管孔的表面粗糙度不得大于1.25/。
- 4.6.2 管孔上不允许有纵向刻痕,个别管孔上允许有一条螺旋形或环向刻痕,刻痕 深度 不得超过
- 0.5 mm, 宽度不得超过 1 mm, 刻痕至管孔边缘的距离不得小于 4 mm。
- 4.7 装管前应对胀接管端和管孔尺寸进行测量,并作好测量记录。
- 4.7.1 胀接管孔的尺寸及公差应符合表1规定。

mm

管子公科	外径	32	38	42	51	57	60	63.5	70	76	83	89	102	
管孔』	径	32. 3	38. 3	42.3	51.3	57.5	60.5	64	70.5	76.5	83. 6	89. 6	102. 7	
管孔偏差、	直径		+0.34		+0.40							+0.46 0		
公 差	100 15	:	0.14				0.	15				0. 19		
	圆柱月		0.14				0.	15		,		0. 19		

4.7.2 胀接管端的最小外径应符合表 2 规定。

表 2

mm

	管子公称外径	32	38	42	51	57	60	63.5	70	76	83	89	102
Ī	管子最小外径	31.35	37. 35	41. 35	50.19	56. 13	59. 10	62.57	69.00	74.84	81.77	87. 71	100. 58

4.8 胀接管端和管孔间最大间隙不得超过表 3 的规定。

表 3

mm

	管子公称外径	32	38	42	51	57	60	63. 5	70	76	83	89	102
	最大间隙		1. 29		1.41	1.47	1.5	1.53	1.6	1.66	1.89	1. 95	2. 18
Ī	注:锅壳式锅炉	胀接管的	崇和 管孔	间最大的	可酸尺寸	允许加力	t 0, 2 m	m.					

- 4.9 胀接管端伸出管孔壁的长度应符合下列要求。
- 4.9.1 12°~15°喇叭口扳边按表 4 的规定。

表	4
---	---

mm

	管子公称外	· 径	32	38	42	51	57	60	63.5	. 70	76	83	89	102
ſ		正常				9						10		
	管端伸出长度 最 大			_		11						12		
l		最小				7						8		

4.9.2 90°扳边按表5的规定。

表 5

mm

管子公称外征	管子公称外径		38	42	51	57	60	63.5	70	76	83
	正常		8				9	10			
管端伸出长度	最大		10			3	1			12	
	最小		ô				7			8	

- 4.10 胀前应对胀管器进行下列检查。
- 4.10.1 胀杆和滚柱工作表面应无刻痕、压坑、碰伤等缺陷。
- 4.10.2 胀杆和滚柱的配合应良好,滚柱与检查环规间的最大间隙 a 不大于 0.2 mm(图 3)。




图 3

- 4.10.3 胀杆的全长直线度应符合 3.4条规定。
- 5 胀接要求
- 5.1 正式胀接前需进行试胀工作,以检查胀管器的质量和管材的胀接性能,并确定合理的胀管率。
- 5.2 批量生产锅炉时,在胀接地点、材质、操作人员不变的情况下,每三个月进行一次试胀工作,验证


已确定的胀管率是否仍适用。

- 5.3 胀接时的环境温度一般不低于 0℃。
- 5.4 胀接时管端内部以及胀管器的滚柱,胀杆上均应涂上润滑油脂,严禁油脂渗人管孔与管子的接触面。
- 5.5 胀接的胀管率按式(1)计算:

$$H_a = [\frac{d_1 + 2t}{d} - 1] \times 100\% \dots$$
 (1)


式中:H. --- 胀管率,%;

- d. —— 胀完后的管子实测内径, mm;
- t——未胀时管子实测壁厚, mm;
- d----未胀时管孔实测直径, mm。
- 注:批量生产整装或组装锅炉时,测量每个胀接面管子,管孔总数的 15%,用算术平均值计算胀管率。
- 5.6 胀管率应控制在1%~2.1%范围内。
- 5.7 胀管率超过控制范围时,超胀的最大胀管率不应超过2.8%,超胀数量在同一胀接面处(管板或锅壳)不得超过胀接总数的4%,但最多不得超过15个。超胀数量不足2个时,允许超胀2个。
- 5.8 管端喇叭口的扳边角度为 12°~15°, 扳边起点与管板(锅筒)表面以平齐为宜。由胀接部分转人喇叭口部分应有明显的界限, 但不应有明显的切口(图 4)。



3 4

5.9 90°扳边账接时,管边边缘与管板间的最大间隙 a 应不大于 0.4 mm,且间隙大于 0.05 mm 的长度不得超过管子周长的 20%(图 5)。



E 5

- 5.10 胀口不应有下列缺陷。
- 5.10.1 管端内表面粗糙、剥落、刻痕、裂纹等。
- 5.10.2 12°~15°扳边后管端裂纹。
- 5.10.3 90°扳边后边缘超过 2 mm 长的细小裂纹。

- 5.10.4 胀口处偏挤(单边)。
- 5.10.5 胀口的内径圆度公差大于 0.15 mm 时,其超差数量在同一胀接面处不得超过胀接总数的 10%。

6 检查

- 6.1 应根据本标准的各项要求对账口进行外观质量检查。
- 6.2 水压试验及合格标准应符合 JB/T 1612 的规定。
- 6.3 水压试验不合格的胀口,应在卸压后随即进行补胀。补胀后,应重新进行水压试验,胀管率仍应符合 5.6,5.7 的规定。